
+74.500
+72.380
+71.000
+68.612
+66.700
+66.400
+65.612
+63.700
+63.400
+62.612
+60.700
+60.400
+59.612
+57.700
+57.400
+56.612
+54.700
+54.400
+53.612
+51.700
+51.400
+50.612
+48.700
+48.400
+47.612
+45.700
+45.400
+44.612
+42.700
+42.400
+41.612
+39.700
+39.400
+38.612
+36.700
+36.400
+35.612
+33.700
+33.400
+32.612
+30.700
+30.400
+29.612
+27.700
+27.400
+26.612
+24.700
+24.400
+23.612
+21.700
+21.400
+20.612
+18.700
+18.400
+17.612
+15.700
+15.400
+14.612
+12.700
+12.400
+11.612
+9.700
+9.400
+8.612
+6.700
+6.400
+5.612
+3.700
+3.400
+2.612
+1.100
+0.100
-0.250(54.150)
+75.080
+73.392
+73.280
+72.380
+71.180
+69.100
+66.100
+63.100
+60.100
+57.100
+54.100
+51.100
+48.100
+45.100
+42.100
+39.100
+36.100
+33.100
+30.100
+27.100
+24.100
+21.100
+18.100
+15.100
+12.100
+9.100
+6.100
+3.100
0.000(54.400)
-0.370(54.030)
-0.440(53.960)
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ОК-1
ОК-2
ОК-2.2
ОК-3
ОК-3.1
ОК-3.2
ОК-3.3
ОК-3.4
ОК-3.5
ОК-3.6
ОК-3.7
ОК-3.8
ОК-3.9
ОК-3.10
ОК-3.11
ОК-3.12
ОК-3.13
ОК-3.14
ОК-3.15
ОК-3.16
ОК-3.17
ОК-3.18
ОК-3.19
ОК-3.20
ОК-3.21
ОК-3.22
ОК-3.23
ОК-3.24
ОК-3.25
ОК-3.26
ОК-3.27
ОК-3.28
ОК-3.29
ОК-3.30
ОК-3.31
ОК-3.32
ОК-3.33
ОК-3.34
ОК-3.35
ОК-3.36
ОК-3.37
ОК-3.38
ОК-3.39
ОК-3.40
ОК-3.41
ОК-3.42
ОК-3.43
ОК-3.44
ОК-3.45
ОК-3.46
ОК-3.47
ОК-3.48
ОК-3.49